



תעודת בדיקה מספר 9454331294  
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

1

פרטי ההזמנה

שם המזמין : גרציאני תעשיות (1992) בע"מ  
מענו : ת.ד. 1260 קריית ביאליק 27153  
תאריך ההזמנה : 2014/03/23

תאור המוצר

מנוע תריס/סוכר/וילון  
הדגם הנבדק : W8850/30 תאורו: מנוע לתריסי גלילה  
יצור : HANGZHOU WISTAR MECHANICAL  
ארץ יצור : סין  
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

50/30

פרטי הנטילה

המדגם ניטל כתאריך : 2014/02/06 הנוטל: כא כח המכוון  
גודל המדגם : 1  
מספר שטר מטען : 3430645 אניה/טיסה : MSC TOROMTO  
נמל היבוא : נמל חיפה תאריך כניסה: 2014/01/26  
מספר חשבון ספק: 310184104 מיום: 2014/01/20 שם ספק : HANGZHOU WISTAR MECH  
שם ארץ יבוא : סין

מהות הבדיקה

התאמה לסעיפים: 7-סימון והוראות, 8-הגנה מפני גישה לחלקים חיים, 10-הספק מבוא וזרם, 11-התחממות, 13-זרם דלף וחוזק חשמלי בטמפרטורת פעולה, 16-זרם דלף וחוזק חשמלי, 19-פעולה בתנאים חריגים, 20-יציבות וסיכונים מכניים, 24-רכיבים, 25-חיבור לזינה ופתילים גמישים חיצוניים, 27-אמצעי הארקה של התקן הישראלי ת"י 900 חלק 2 חלק עשרוני 97 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - דרישות מיוחדות למערכות הינע לתריסי גלילה, סוככי גלילה, לוויילונות גלילה ולציוד דומה, ממרץ 2007

מסמך זה כשלעצמו אינו חשמל לשחרור טובין מהמכס.

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתנייחות רק למריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים ואינו להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

המוצר מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.

המוצר לא נבדק לפי יתר סעיפי התקן.

הערות:

דרישות התקן, שרשום במהות הבדיקה מבוססות על תקן אב - ת"י 900 חלק 1 בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות בדיקה זו קשורה לבדיקה חלקית 9274321222. פרוט מצורף בתים הבאים של מסמך זה.

2014/03/25

תאריך הדפסה מקור

משרד התעשייה והמסחר  
מנהל המעבדה לחשמל

שם המוסד: אל...  
תפקידו: ...  
תאריך: 2014/03/25